

KAUFMANN SCAN

SYSTÈME DE RÉAPPROVISIONNEMENT DES STOCKS









INTRODUCTION





CHARGEMENT

Pour charger le lecteur de la série CS3000, connectez-le à un ordinateur hôte via le câble hôte USB ou le socle de chargement. Aucune alimentation électrique n'est requise. Si la batterie est complètement déchargée, le temps de chargement est d'environ trois heures.



CHARGEMENT VIA LE CÂBLE HÔTE USB

- Branchez le connecteur mini-USB du câble hôte sur le port d'interface du lecteur.
- 2. Connectez l'autre extrémité du câble hôte à un port USB de l'ordinateur hôte.

LECTURE

Pour lire des codes-barres :

- 1. Orientez le lecteur vers le code-barres.
- 2. Appuyez sur le bouton de lecture (+).





3. Assurez-vous que la ligne de lecture couvre chaque barre et espace du symbole.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CONDITIONS DE TEMPÉRATURE

- Ne pas utiliser dans des zones de congélation.
- Ne pas utiliser dans des zones avec des températures supérieures à 40 °c.
- Ne pas exposer longtemps le scanner aux rayons du soleil ou à proximité directe d'une source de chaleur.
- Eviter tout contact avec l'eau.

CHOC

- Ne pas exposer le scanner à des impacts, ne pas jeter ou ne pas laisser tomber le scanner de grandes hauteurs.
- Ne pas soumettre l'appareil à des chocs violents.
- Ne pas laisser le lecteur code-barres dans une zone où la charge statique est importante ou près de dispositifs où des émissions électromagnétiques sont générées.

NETTOYAGE

- Nettoyer l'extérieur du scanner en l'essuyant avec un chiffon doux, légèrement humide.
- Lors du nettoyage de la fenêtre de lecture, un essuyage délicat en évitant les éraflures permet de maintenir une performance optimale de lecture.
- Ne pas utiliser une méthode de nettoyage à haute pression. Si vous disposez d'un liquide de nettoyage, utiliser une seule goutte de liquide de type ménager non abrasif.

ENTRETIEN

- À l'intérieur du scanner, il n'y a pas de pièce qui puisse être réparée par l'utilisateur. Alors n'essayez pas de le faire.





Veuillez-vous assurer que le scanner est bien remis à zéro en scannant le code barre d'initialisation :



Clear Data



Dans votre stock, scannez le code barre de l'article que vous désirez commander, puis scannez le code-barres de quantité.

A chaque scan du code-barres de quantité, la quantité sera ajoutée (2 x scan de 100 pièces = 200 pièces).



> Sur votre PC, ouvrez l'explorateur Internet.

> Saisissez l'adresse web suivante : www.kaufmann-fils.ch



(Pensez à enregistrer cette adresse web dans vos favoris pour vous faciliter le travail à la prochaine connexion).

IDENTIFICATION
uméro de client
lot de passe

IDENTIFICATION



ECRAN PRINCIPAL

Permet de saisir les différents articles d'une demande d'offre ou d'une commande le choix se faisant au moment de la validation du panier.

Le champ ajouter un article permet de taper une référence existante et une quantité dans le panier après avoir appuyé sur actualiser.

Commentaires								
otre référence		Numéro de	commande		,a			
ersonne de contact						2		
Ajouter un article :	Référence article	1	Emballage(s)	Aduatis	importer fichier	Valider le pa	vier	
Réf. Art. *	Désignation	0	Qté	UF	P.U.		Total	Suppr
3-00000298	N 5 x 12 RH 3 VIS Å TËTE CYLINDRIQUE Å SIX PANS CREUX RIVIËRBIJENT FILETËES ADER 82 ZPAQUE BLEU ISO 4752 REMPLACE L'ARTIQUE : BN3M512		4	P	9.40 HT	0.00 %	0.00	8
3-00002746	N 3 x 20 BN 3 NIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX RIVIÈREMENT PILETÉES ACIER ES ZINGUE BEU INS ATO2 REMPLACE L'ARTICLE : BN3H320		200	Ρ	14.60 HT	0.00 %	29.20	8
Total HT							29.20	
RPLP							0.85	
TVA							2.32	
Total CHF TTC							32.37	

Il est possible de modifier les quantités pour chaque ligne déjà saisie.

> Après modification il faut cliquer le bouton Actualiser .

> Le bouton 🧧 permet de rechercher des articles.

- > Le bouton permet d'importer un fichier d'article et quantités réalisé avec le scanner, voir étape 4 en page suivante.
- > Le bouton value permet d'effectuer une validation du panier pour ensuite en faire une demande d'offre ou une commande.



4^{ÈME} ÉTAPE

- > Branchez l'appareil sur le câble USB connecté à l'ordinateur.
- > Cliquez sur le bouton modertatier.

Ceci aura pour effet d'ouvrir votre explorateur de fichiers Windows.

Veuillez cliquer dans le répertoire de la clé USB, puis le sous-répertoire, et finalement le fichier marqué BARCODES.txt.

C'est ce fichier qui contient les éléments que vous avez scannés.

> Puis cliquez sur le bouton « Charger ».

MANN Importation Panier							
Commentaires Votre référence	Sélection du fichier						
Personne de contact			Charge	r Fermer			
Ajouter un article : Référence article			_	_	1	Valider le panier	
Rốt, Art. 🔺	Désignation	Qté	UF	PIU.		Total	Su

Ceci aura pour effet de charger le panier d'achat avec les articles et quantités scannées.



> Indiquez les critères de recherche (mots).

AUFMA	NN Importation Par						_			
Commentaires		RECHERCHE	ARTICLE							
		Indiquez vos critières d	le recherche							
stre rélérence										
ersonne de contact						Valide	Annular			
		-					_			
Apouter un article :	Référence article		•	1	Emballage(s)	Advanser	ingener billier	Nation to pa		
Réf. A/L *		Désignation			CINé	u	RU.		Total	Suppr.
3-00000298	M 5 x 12 BN 3 VIS À TÊTE CYLINDRIGUE CRELIX ENTIÈREMENT F 8.8 ZINGUÉ BLEU ISO 47	E Å SKEPANS ILETÉES AGER 12			100	P	9.40 HT	0.00 %	9.40	0



-	Selection	0
	÷.	Selection Selection

Le champ rechercher permet d'affiner la recherche dans le tableau en indiquant un mot dans le champ « Rechercher ». On sélectionne les articles en cochant la case correspondante, puis le bouton « Validation » pour insérer les articles dans le panier.





Valider le panie

Après avoir cliqué sur le bouton « Valider le panier », veuillez indiquer le type de document ; s'il s'agit d'une commande ou d'une demande d'offre, ainsi que l'email pour l'envoi. Un email de confirmation sera aussi envoyé à cette adresse.

Transformation du panier :					
Commande					
O Demande d'offre					
indiquez le mail où envoyer fi	offre ou la co	enfermation de	commande		
				_	100

Information Votre numéro de commande est le CWB-1 Avec nos remerciements Retour



CODES DES QUANTITÉS

QUANTITÉS



CODE D'INITIALISATION DU SCANNER



Clear Data